

通学路における交通安全の確保

[通学路緊急合同点検 危険箇所 10箇所]

うえの
市川三郷町 上野小学校

学区全体図




(8) 交通量が多く、横断歩道がないため、危険である。

(5) 道幅が狭く、曲がっているため、見通しが悪く危険である。

(9) 道幅が狭く、見通しが悪いため、接触事故を起こす危険がある。

(7) 道幅が狭く、車と接触する危険がある。



(2) 交通量が多く、側溝に蓋がないため、落ちる危険がある。

(3) 道幅が狭く、側溝に蓋がないため、落ちる危険がある。

(1) 道幅が狭く、歩道もないため、車と接触する危険がある。

(4) 道幅が狭く、側溝に蓋がないため、落ちる危険がある。

(10) カーブが多く、見通しが悪い上に、車もスピードを出して通行するため、危険である。

(6) 歩道が狭いため、車と接触する危険がある。


凡	国	道	通学路 (学校指定)
例	県	道	危険箇所
	その他		

いしかわみさと うえの
山梨県 市川三郷町 上野小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)



至 富士川町

標準横断面図



幅員の狭い歩道が拡幅され、自転車とのすれ違いも可能となり、安全な通行が確保される。

国道140号(市川三郷町)



凡例	国道	通学路(学校指定)
	県道	危険箇所
	その他	