

対策一覧表

【上野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道36号線	芦川駅踏切	歩道がなく、車と接触する危険がある。	踏切の拡幅、歩道の設置	山梨県	平成30年度 完了予定
2		エホバの前の通りの側溝	道幅が狭く、溝蓋がないので落ちる危険がある。	道路内の側溝工事は完了、道路外の水路に対しての工事等予定は無し。	町建設課	平成27年度
3	県道3号線	表門神社の点滅信号	横断歩道の道路標識があるが、見えづらく、時々信号無視して直進してくる車がある。	警戒標識を道路側へ張り出す形に変更、道路へ通学路ありのペイント表示。	山梨県	平成27年度
4		相川電気南側の歩道と車道を分けるポール	歩道と車道を分けるポールが破損している。ポールに替えて、ガードレールの設置をお願いしたい。	ポールコーンの再設置	山梨県	平成27年度
5		表門神社東側の周辺	表門神社の大きな木や草により、死角になる場所がある。	土地所有者へ伐採の依頼	町建設課	平成27年度
6		昭栄木材前の道路	カーブが多いため見通しが悪く、車もスピードを出して通行するので危険である。	カーブミラーの必要性や設置箇所について継続して検討していく。	町建設課	平成27年度～
7	県道36号線	芦川駅から墓地に向かう道路と、 県道36号線から上野小に向かう 道路の交差点	交差点の見通しが悪く、カーブミラーの設置をお願いしたい。	①ミラーの設置について再度地権者に依頼 ②ミラーの設置について地域への働きかけ	①町建設課 ②小学校	平成27年度～
8		表門神社西側	県道西側の歩道は車道と段差があり危険	歩道のフラット化	山梨県	平成27年度～
9	竜鼻川浦線	上野竜鼻地内	歩道が整備されておらずクランクが多いため通学や下校時に通行車両の確認が困難、かつ通過時に車両と近接してしまうため危険である。	歩道のある建設中の道路へ通学路の変更	町建設課	平成30年度 完了予定
10						

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町総務課・建設課

市川三郷町立上野小学校

通学路における危険箇所

① 芦川駅踏切



② エホバの前の通りの側溝



③ 表門神社点滅信号



④相川電気付近 ポール破損




⑤表門神社東側



⑥昭栄木材前道路



⑦ 芦川駅から墓地へ向かう道路と県道 36 号線から上野小へ向かう道路
との交差点



市川三郷町立上野小学校

通学路における危険箇所

⑧ 表門神社西側（主要地方道甲府市川三郷線）歩道の段差



⑨ 籠鼻川浦線

※籠鼻川浦線整備後は通学路を籠鼻川浦線に変更することで調整済み

通学路については、現在は歩道が整備されておらずクランクが多いため通学や下校時に通行車両の確認が困難、かつ通過時に車両と近接してしまうため危険である。

現道拡幅では車両・歩行者（児童）双方の視界が十分に確保できず、また主要地方道に近い部分は家屋の連担により拡幅自体が困難である。

整備後は、歩道が整備され視界も良好となるため安全性が確保できる。また、主要地方道との交差点は信号が設置されるため、横断する際にもより安全になると考える。

写真

児童通行現況



家屋連担状況①



家屋連担状況②



対策一覧表

【大塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	JR道林踏切から ホットボックス(大 塚1952)までの道 路	市川三郷町大塚1952付近	道林スポーツ広場付近からホットボックスまでの道路沿い側溝に甲蓋なく危険。 またガードレールないため段差ある道路下へ落下の危険あり。	甲蓋の設置、平成27年度一部工事済み。来年度 も工事し甲蓋をホットボックスまで設置していく予 定。	町建設課	平成27年度～
2	大塚小学校から市 川三郷ふるさと交 流センター道路	市川三郷町大塚4805-3付近	大塚小学校から市川三郷町ふるさと交流センターへ上がる坂道道路わきに甲 蓋なく危険。	現場等を調査し工法を検討していく。	町建設課	平成27年度～
3	JR道林踏切から 県営三珠団地へ むかう途中道路	市川三郷町大塚1046(七間樋)	JR道林踏切から県営三珠団地へむかう途中。左右道路わきから川または用地 へ大きな落差あり、ガードレールないため落下の危険あり。	隣接地権者と協議し転落防止柵の設置を検討し ていく。	町建設課	平成27年度～
4	ホットボックス(大 塚1952)の十字道 路	市川三郷町大塚1952付近	車通勤により、朝夕の大塚バイパス利用頻度が高い。そのためホットボックス十 字路の交通量が多く、児童の登下校は危険性が高い。	安全対策を検討していく。	町建設課	平成27年度～
5	ホットボックス十字 路から南区コミュニ ティーセンター道路	市川三郷町大塚4330	ホットボックス十字路から南区コミュニティーセンターへ続く通学路は、道幅も狭 い。この道を児童は登下校している。車と児童との交通事故の危険性が高い。	小学校前までグリーンベルト設置済み。引き続き 安全対策を検討していく。	町建設課	平成27年度～
6						
7						
8						
9						
10						

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町総務課・建設課

大塚小学校「通学路安全推進会議」補足資料NO1

※（ ）番号は、要望書の番号と同じ

(1) 甲蓋及びガードレール等の設置

①～② 共選所手前からホットボックスの道路沿いの路側帯と側溝

★路側帯から左側下まで段差大きい。カーブで見通しが悪く、白線外側部分も狭く登下校時に危険がある。

子どもたちの通学路ともなっており、白線外側部分の幅が狭く、側溝への転落が危ぶまれる



③ ふるさと交流センターへ至る坂道

★北区から学校へ通う坂道で道路幅も狭く、児童が自動車とすれ違うときに危険。



④ 道林踏切から団地へむかう途中にガードレールない区間（危険）



(2) 道路標識等の増設および整備

⑤ ホットボックスの交差点



(3) 歩道表示の塗り替え

⑥ ホットボックスから南区コミュニティーセンターへ至る道路

⑥ 道路への緑の塗装場所



対策一覧表

【市川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道四尾連湖公園線	印沢6-2付近 学園橋交差点	学園橋交差点は、待避場所がないうえに朝夕の交通量が多い。	①交差点改良について検討。 ②退避場所設置を検討中、併行して県と協議していく。	①山梨県 ②町建設課	平成27年度～
2		西八代合同庁舎前	朝夕の交通量が多い。道路南側に渡るのが危険である。	歩行者の退避場所がないため横断歩道の設置は難しい。看板設置等を検討していく。	警察署	平成27年度～
3		学校下の階段を下ったところの側溝	道幅が狭い上、意外に車の交通がある。	転落防止柵等検討していく。	町建設課	平成27年度～
4		二ノ宮神社から高田公民館にかけての側溝	道幅が狭い上、意外に車の交通がある。	①農業用水路なので町産業振興課と協議していく。 ②平成27年度峡南農務事務所において蓋付きの用水路測量設計業務を発注し現在実施中。	①町建設課 ②町産業振興課 (山梨県)	平成27年度～
5		スロープ～宝寿院総門～ 上地区公民館	交通量も多く、冬は午後4時半頃になると非常に暗く、宝寿院を過ぎると民家もないのでとても不安。	現地調査を行い街灯設置を検討していく。	町総務課	平成27年度～
6		学校～碑林公園第二駐車場	街灯も暗く数も少ない。	地域と協議をしながら街灯設置を検討していく。	町総務課	平成27年度～
7		碑林公園第二駐車場の隣の空き地	草が大きく伸びていて、不審者が潜んでいても分からない。	現地調査を行い農地における雑草等の草刈りを所有者に通知。	町産業振興課	平成27年度
8	鳴沢川	印沢土手付近の除草	道幅が狭い上に車の通行もあり、歩行者には大変危険。	峡南建設事務所河川課へ除草回数増加を依頼。	町建設課 (山梨県)	平成27年度
9	国道140号 笛吹ライン	青洲橋東詰ガード下	照明がなく、特に冬季は真っ暗。	照明設置済	山梨県	平成27年度
10						

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町総務課・建設課

市川三郷町立市川小学校

通学路における危険箇所

① 印沢 6・2 付近 学園橋交差点



② 西八代合同庁舎前



③ 学校下の階段を下ったところの側溝




⑤ スロープ～宝寿院総門～上地区公民館



④ 二ノ宮神社から高田公民館にかけての側溝



⑥ 学校～碑林公園第二駐車場



⑦ 碑林公園第二駐車場の隣の空き地



⑧ 印沢土手付近の除草



⑨ 青洲橋東詰ガード下



対策一覧表

【市川南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道市川大門鵜沢線→町道へ移管	北部消防署西の県道市川大門鵜沢線と市川バイパス繋ぐ道路のT字の交差点	交通量が多いうえまた視界も悪く横断歩道が見えにくく、児童生徒の横断時に危険を感じる。	①信号機設置は平成28年3月に検討。 ②路面への埋め込みランプ(自発光鋲)は平成26年度設置済。標識の大型化又は増設、段差舗装を検討。	①警察署 ②町建設課	平成27年度～
2	県道市川大門鵜沢線→町道へ移管	JR身延線八之尻踏切から県道に出るところ	市川バイパスからの迂回路として利用する車が多く、児童生徒の通行時に危険性がある。	①一時停止を検討していく。 ②停止線は引いてありますが、警察が一時停止の規制するまでの間「トマレ」を表示する。	①警察署 ②町建設課	平成27年度～
3	県道市川大門線	ホテルニューオオギ前の信号	制限スピードオーバーの車が相変わらず多く、時には信号無視して通過する車もあり横断時非常に危険である。	①注意喚起用に道路カラー舗装してある。注意喚起の表示ができるか、警察と協議検討していく。 ②信号付近では交通量の関係で取り締まりは難しいが、沿線上での取り締まりを現状以上に強化していく。	①山梨県 ②警察署	平成27年度～
4						
5						
6						
7						
8						
9						

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鵜沢警察署、市川三郷町総務課・建設課

写真 2 - (1)



写真2 - (2)



写真 2 - (4)



対策一覧表

【市川東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道四尾連湖公園線	帯那地区から清水地区の間	帯那の児童の通学路として利用している。①歩道がなく路側帯を歩いているので、十分気をつけなければならない。②特に5月中旬ごろから9月ごろまで、草木が生い茂り、車道に入り込む。(草木の伐採等をお願いして、対処していただいている。今後も定期的な伐採をお願いしたい。)	例年お盆前くらいまでには除草し、週に1度くらいでパトロールしている。危険箇所については早く除草するよう努めている。	山梨県	平成27年度
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町総務課・建設課

市川三郷町立市川東小学校

通学路における危険箇所

① 帯那地区から清水地区の間

清水地区から帯那地区へ向かって





対策一覧表

【六郷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道市川大門・下部・身延線	市川三郷町	JR身延線落居駅周辺から線路沿いの通学路は、路肩排水溝が続き、児童が転落する恐れがある。	沿線に農地もあるので産業振興課とも協議しながら現地調査し検討していく。	町建設課	平成27年度～
2	主要地方道市川大門・下部・身延線	岩間6818(付近)	県道市川三郷身延線の上手方橋横断歩道は、交通量が多く登校時に横断するのに危険が伴う。	①横断歩道を目立たせること、注意喚起を促す対策を検討していく。 ②信号機設置は橋の土台に穴を開けると河川法に抵触するので厳しい。平成28年3月に検討。	①山梨県 ②警察署	平成27年度～
3		山田川左岸	山田川左岸は、架橋工事の際盛り土をしたため、フェンスやガードレールの位置が下がり、児童が転落する恐れが出ている。	①県道沿いの危険箇所は転落防止柵を順次新しいものへ交換をしていく。 ②寺入り口については検討し補修していく。	①山梨県 ②町建設課	平成27年度～
4		岩間2069(付近)	郡内屋酒店と原の踏切の間は、道幅が狭く集団登校の際、車がよけきれない。	①脇道に児童が滞留してしまうと車もよけきれない、県道からは死角になるので、県道にいったん出て姿を見せたほうが安全と思われるため現状で対応してほしい。 ②道路の改良が必要であれば警察署と一緒に検討していく。	①警察署 ②町建設課	平成27年度
5	主要地方道市川大門・下部・身延線	岩間2069(付近)	郡内屋酒店の所の信号機の押しボタンが、県道に向かって脇道左の電信柱の横のポールにあり、ボタンを押すために県道にいったん出なくてはならない。			
6		岩間1117(付近)	道路の白線、注意喚起の表示が薄くなり、運転者にわかりにくい。	①県道は秋頃から白線・舗装等の補修業務をすすめていく。 ②他の箇所とあわせて補修していく。	①山梨県 ②町建設課	平成27年度～
7	主要地方道市川三郷身延線	コメリ前	歩道がマウントアップ方式なので通行しづらい、フラット化してほしい。	峡南橋からコメリ前までは工事済み、引き続きJA六郷支店までフラット化。	山梨県	平成27年度～
8	主要地方道市川三郷身延線	鴨狩津向116番地北側	当該区間だけ歩道がないため学生の通行が危険である。	歩道設置を検討していく。	山梨県	平成27年度～
9						

説明用写真 平成27年度

(写真資料 1) 落居駅周辺の路肩排水溝



(資料写真 2) 上手方信号機設置希望箇所



(写真資料 3) 山田川沿いフェンス



(写真資料4) 郡内屋酒店脇道の通学路



(写真資料5) 郡内屋酒店横の信号機の押しボタン装置



(写真資料6) 通学路の改修を要す白線・注意喚起
甲斐ファニチャー前
内藤牛乳店前



市川三郷町立六郷小学校

通学路における危険箇所

⑦主要地方道市川三郷身延線（コメリ前）歩道



⑧主要地方道市川三郷身延線（鴨狩津向 1 1 6 番地北）

