

市川三郷町内通学路の要対策箇所一覧

【上野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期	事業主体
(1)	主要地方道 笛吹市川三郷線	市川三郷町上野581-1番地先 道路及び芦川踏切	道幅が狭く、歩道もないため、車と接触する危険がある。	歩道の設置・拡幅(フラット化) 踏切の拡幅(JR東海との協議)	平成25年度～	山梨県(道路管理者)
(2)	町道 川浦福祉センター支線	市川三郷町上野2948-6番地先 道路側溝	車の交通量が多く、側溝に蓋がないため、落ちる危険がある。	防護柵の設置(ポストコーン)	平成24年度中	市川三郷町(道路管理者)
(3)	町道 福祉センター線	市川三郷町上野2773-3番地先 道路側溝	道幅が狭く、側溝に蓋がないため、落ちる危険がある。	路肩(路側帯)の設置・拡幅(側溝蓋の設置)	平成26年度～	市川三郷町(道路管理者)
(4)	町道 川浦西村線	市川三郷町上野581-2番地先 水路	道幅が狭く、側溝に蓋がないため、落ちる危険がある。	防護柵の設置	平成24年度中	市川三郷町(道路管理者)
(5)	町道 矢作上野線	市川三郷町上野2641-7番地先 道路(三珠陸橋)	道幅が狭く、曲がっているため、見通しが悪く、危険である。	歩道の設置・拡幅 視距改良(道路改良)	平成26年度～	市川三郷町(道路管理者)
(6)	主要地方道 甲府市川三郷線	市川三郷町上野2373-2番地先 お食事処「すぎた」前の道路	歩道が狭いため、車と接触する危険がある。	車道分離標(ラバーボール)の設置 路側帯のカラー舗装化	平成25年度～	山梨県(道路管理者)
(7)	町道 搦屋通線	市川三郷町上野677-2番地先 道路	道幅が狭く、車と接触する危険がある。	検討中	未定	市川三郷町(道路管理者)
(8)	町道 矢作上野線	市川三郷町上野2487-7番地先 道路(三珠庁舎入口交差点)	交通量が多く、横断歩道がないため、危険である。	交差点改良(道路改良)	平成26年度～	市川三郷町(道路管理者)
(9)	町道 上野小学校通線 町道 表門神社周囲線 町道 町屋地蔵2号線	市川三郷町上野2850-1番地先 道路(交差点)	道幅が狭く、見通しが悪いため、接触事故を起こす危険がある。	道路反射鏡の設置	平成24年度中	市川三郷町(道路管理者)
(10)	町道 下河原幹線	市川三郷町大塚1062-2番地先 道路	カーブが多く、見通しが悪い上に、車もスピードを出して通行するため、危険である。	道路反射鏡の設置	平成24年度中	市川三郷町(道路管理者)
(11)	国道140号	市川三郷町上野2015-1番地先 川崎電線株式会社、山梨三珠工場前の歩道	歩道が狭い上、中高生の自転車の通行が多く、児童と接触する危険がある。	歩道の設置・拡幅	平成24年度	山梨県(道路管理者)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鯉沢警察署、峡南建設事務所(道路課)、市川三郷町(総務課、建設課)

【大塚小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期	事業主体
(1)	町道 大塚浅利線	市川三郷町大塚1652番地先 道路(カーブ)	高い壁とカーブのため、車の運転手から歩行者が見えにくい。 また、歩道と車道の区別がないため、危険である。	車道分離標(ラバーボール)の設置	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者)
(2)	町道 大塚浅利線	市川三郷町大塚1818-1番地先 JA西八代大塚共選所付近の道路	道路側溝に蓋がなく、児童が車とすれ違う際に転落の危険がある。	路肩・路側帯の設置・拡幅(側溝蓋の設置)	平成26年度～	市川三郷町(道路管理者)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鯉沢警察署、峡南建設事務所(道路課)、市川三郷町(総務課、建設課)

【市川小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期	事業主体
(1)	町道 文教通り向新田線 町道 市川本町線	市川三郷町市川大門1776-13番地先 市川三郷町市川大門948-4番地先 道路	道幅が狭い上に、電柱も立っているため、歩行者が危険である。 グリーンベルトを設置してほしい。	路側帯のカラー舗装化	平成24年度中	市川三郷町(道路管理者)
(2)	県道 四尾連湖公園線	市川三郷町市川大門6404-1番地先 道路(交差点)	交通量が多い上に、道幅も狭いため、危険である。 また、車もスピードを出すため、速度を制限してほしい。	警戒標識・表示等の設置 速度規制の実施(調査・検討)	平成24年度～	山梨県(道路管理者) 公安委員会
(3)	町道 橋場高田線	市川三郷町市川大門276-2番地先 道路(交差点)	下校時、子どもたちが集中し危険なため、待避場所をつくってほしい。	路肩(路側帯)の設置・拡幅(調査・測量)	平成25年度～	市川三郷町(道路管理者)
(4)	町道 南通り線	市川三郷町市川大門162-3番地先 コーヒーショップ「チェリオ」前の道路	児童が登校時間で集中し、道路の横断に時間が掛かるため、信号機のところで混雑する。 朝の登校時だけでも青の時間を長くしてほしい。	歩行者用信号機の青の時間の調整	平成24年度～	公安委員会
(5)	県道 四尾連湖公園線	市川三郷町市川大門561-1番地先 道路(市川南幼稚園前交差点)	信号機を設置してほしい。	信号機の設置(調査・検討)、取り締まりの実施	平成24年度～	公安委員会
(6)	国道140号	市川三郷町市川大門3759-1番地先 デパート「マザキ」市川三郷笛吹ライン店」前の歩道	歩道が狭い上、中高生の自転車の通行が多く、児童と接触する危険がある。	歩道の設置・拡幅	平成24年度	山梨県(道路管理者)
(7)	主要地方道 市川三郷富士川線	市川三郷町市川大門37-2番地先 町立病院前の道路	スピードを出す車が多く、歩道が老朽化し、段差もあるため、危険である。 また、歩道がない区間については、路肩の側溝が老朽化しており危険である。	路肩(路側帯)の設置・拡幅(歩行空間の整備)	平成24年度	山梨県(道路管理者)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鯉沢警察署、峡南建設事務所(道路課)、市川三郷町(総務課、建設課)

【市川南小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期	事業主体
(1)	主要地方道 市川三郷富士川線 町道 下大鳥居波柳線	市川三郷町下大鳥居地内 下大鳥居踏切付近T字路	県道から町道へ右折する車が多いが、信号もなく、道路を横断することが危険である。	道路反射鏡の設置 交通違反の取り締まり(パトロールの強化)	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者) 公安委員会
(2)	主要地方道 市川三郷富士川線 町道 池尻印川線	市川三郷町下大鳥居地内 八之尻踏切付近T字路	市川バイパスから町道を通って県道に出るとき、六郷方面の見通しが悪い。	道路反射鏡の設置 警戒標識・表示等の設置	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者)
(3)	主要地方道 市川三郷富士川線	市川三郷町黒沢、下大鳥居地内 黒沢交差点から下大鳥居までの歩道	歩道と道路の間に柵がなく、昨今の事故をみると、ガードレールが必要である。	交通違反の取り締まり(パトロールの強化)	平成24年度～	山梨県(道路管理者) 公安委員会
(4)	主要地方道 市川三郷身延線	市川三郷町黒沢762番地先 ホテルニューオオキ 前の道路	信号機を順守しない車があり、青信号であっても安全を確認しないと横断できない。	その他(取り締まりの実施)	平成24年度～	公安委員会
(5)	主要地方道 市川三郷身延線	市川三郷町黒沢762番地先 ホテルニューオオキ 前から黒沢交差点までの道路	30キロの速度制限が順守されていない。 また、歩道については幅が狭く、段差や傾斜もあり、危険である。	その他(取り締まりの実施)	平成24年度～	公安委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鯉沢警察署、峡南建設事務所(道路課)、市川三郷町(総務課、建設課)

【市川東小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期	事業主体
(1)	県道 四尾連湖公園線	市川三郷町山保地内 帯那公民館から小学校までの道路	樹木の枝が道路にはみ出し、交通の妨げになっているため、危険である。	植栽の剪定	平成24年度済み	山梨県(道路管理者)
(2)	県道 四尾連湖公園線	市川三郷町山保地内 小学校周辺の道路	6月から7月にかけて、生い茂った草木で道路標識等が見づらくなり、危険である。	植栽の剪定 警戒標識・表示等の設置(改修)	平成24年度済み	山梨県(道路管理者) 公安委員会
(3)	赤道	市川三郷町山保地内	草木が生い茂っているため、有害鳥獣(特に熊・まむし)出没の危険がある。	植栽の剪定	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者)
(4)	県道 山保久那土線	市川三郷町山保8768-1番地先 道路	堀切へ向かう道路の路肩にひび割れがあり、崩壊の危険がある。	道路(損傷箇所)の補修	平成24年度中	山梨県(道路管理者)
(5)	県道 山保久那土線	市川三郷町山保8768-1番地先 道路	道路山側壁面のモルタル吹付にひび割れがあり、危険である。	法面(損傷箇所)の補強	平成26年度	山梨県(道路管理者)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鯉沢警察署、峡南建設事務所(道路課)、市川三郷町(総務課、建設課)

【六郷小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策時期	事業主体
(1)	町道 落居葛竜沢線	市川三郷町落居6550-5番地先 水路	深さ1mの水路に転落防止柵がないため、危険である。	防護柵の設置	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者)
(2)	町道 落居滝ノ沢橋壱興橋線	市川三郷町落居75番地先 道路構造物	通学路脇のブロック積に大きな亀裂があり、崩壊すると危険である。	ブロック積(損傷箇所)の補修	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者)
(3)	町道 岩間六小前御陣屋橋線	市川三郷町岩間2105番地先 居酒屋「スイング」前のフェンス	フェンスに50cm位の隙間があり、川へ転落する危険がある。	防護柵の設置(チェーン)	平成24年度済み	市川三郷町(道路管理者)
(4)	町道 岩間修徳橋線	市川三郷町岩間475-1番地先 道路	多くの児童が道路を横断するが、車に徐行や停止を促す標示がなく危険である。	警戒標識・表示等の設置	平成24年度中	市川三郷町(道路管理者)
(5)	町道 岩間久那土線	市川三郷町岩間2046番地先 都内屋横の道路	通学路で多くの児童が通行するが、道幅が狭く、車と接触する可能性があるため、危険である。	検討中	未定	市川三郷町(道路管理者)
(6)	主要地方道 市川三郷身延線	市川三郷町岩間4712-1番地先 道路側溝	歩道に穴や裂け目が多く、児童が怪我をする危険がある。	歩道の設置・拡幅(フラット化)	平成24年度～	山梨県(道路管理者)
(7)	主要地方道 市川三郷身延線	市川三郷町岩間21-2番地先 道路	児童が道路を横断するが、交通量が多く、注意を促す標示がなく危険である。 横断歩道のラインが薄い。信号機を設置してほしい。	横断歩道の改修、信号機の設置(協議・検討)	平成24年度～	公安委員会
(8)	町道 岩間屋敷山2号線	市川三郷町岩間2919-1番地先 給食センター横	フェンスがなく、児童が飛び出す危険がある。	フェンス設置	平成25年度	市川三郷町(教育委員会)
(9)	県道 甲斐岩間停車場西島線	市川三郷町岩間2580-1番地先 大原畳工業所前の道路	多くの児童が道路を横断するが、車に徐行や停止を促す標示がなく危険である。	横断歩道の設置(調査・検討)	平成25年度	公安委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鯉沢警察署、峡南建設事務所(道路課)、市川三郷町(総務課、建設課)