

対策一覧表

【上野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	新規／継続
1	笛吹市川三郷線	三交タクシー前横断歩道	歩行者がいても停車しない車がいる。またスピードを出している車もいる。	引き続き、駐在員の立番、取締りについて検討。 取締りについては、ピンポイントではなく前後の路線で実施することにより、相対的に危険箇所の速度が落ちるため、様々な場所での取り締まりを検討。	鵜沢警察署	令和元年度～	継続
2		文殊踏切	坂道脇が舗装と土の法面との段差が大きくなっており、児童が転ぶ事案が発生している。	①通学路の再設定について検討 ②現地確認は済んでおり、必要な対策について実施できるか検討。	①学校 ②町土木整備課	平成30年度～	継続
3	町道	三珠庁舎入口～三珠庁舎～三珠中	通勤時車両が多い上にスピードを出している。通学や下校時に児童が横断する場所なので危険である。見通しも良くない上、道路幅も狭い。	現地確認は済んでおり、必要な対策について実施できるよう検討。 (カラー舗装、路面標示)	町土木整備課	平成28年度～	継続
4	甲府市川三郷線	三珠庁舎入口信号の待機場所の整備	車が曲がりきれずに信号待機場所に突っ込む危険性がある。	信号待機場所等での自分の身を守る行動について児童に指導。	学校	令和元年度～	継続
5	町道	町屋地区、ソーマ化粧品営業所から村上籠店に出る道	増水時に流れが激しく、側溝に溝蓋がないところは危険。道路下や溝蓋がしてあるところに流されてしまう危険もある。 注意標識がさびて、認識できない。	必要な対策について検討。	町土木整備課	令和2年度～	新規
6	甲府市川三郷線	表門神社西側	県道西側の歩道は車道と段差があり危険である。	歩道のフラット化を令和元年度より実施、令和2年度も引き続き実施。	山梨県	平成27年度～	継続
7	箆鼻川浦線	上野箆鼻地内	歩道が整備されておらずクランクが多いため通学や下校時に通行車両の確認が困難、かつ通過時に車両と近接してしまうため危険である。	R3年度工事着手、完成予定	町まちづくり推進課	令和3年度 (2021年度) 完了予定	継続
8							
9							
10							

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鵜沢警察署、市川三郷町防災課・土木整備課

通学路安全推進対策推進会議 上野小学校補足資料①

交通上の危険箇所

- ① 県道 36 号笛吹市川三郷線 旧三交タクシー前横断歩道



- ② 文殊踏切



- ③ 町道 三珠庁舎入口～三珠庁舎



④ 県道 3 号 甲府市川三郷線 「三珠庁舎入口」 三叉路交差点



⑤ 町屋地区、ソーマ化粧品営業所から村上籠店に出る道



⑥ 県道甲府市川三郷線 表門神社西側



⑦ 箆鼻川浦線

※箆鼻川浦線整備後は通学路を箆鼻川浦線に変更することで調整済み

通学路については、現在は歩道が整備されておらずクランクが多いため通学や下校時に通行車両の確認が困難、かつ通過時に車両と近接してしまうため危険である。

現道拡幅では車両・歩行者（児童）双方の視界が十分に確保できず、また主要地方道に近い部分は家屋の連担により拡幅自体が困難である。

整備後は、歩道が整備され視界も良好となるため安全性が確保できる。また、主要地方道との交差点は信号が設置されるため、横断する際にもより安全になると考える。

写真

児童通行現況



家屋連担状況①



家屋連担状況②



対策一覧表

【大塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	新規／継続
1	ホットボックス十字路	市川三郷町大塚1952	朝夕の大塚バイパス利用車が多い。既に標識があるが、植え込みで隠れている。 さらに注意喚起の手立てを希望する、	カラー舗装の検討。	町土木整備課	平成27年度～	継続
2	JR道林踏切から 県営三珠団地へ 向かう道路	市川三郷町大塚1046(七間樋)	①道路右側(東側)に高低差のある用水路があり、フェンス・防護柵・ガードレール等の設置がないため、落下の危険があるので安全対策を希望する。 ②道路が大きく窪んでいて、雨天時には大きな水たまりができるので補修を希望する。	現地確認は済んでおり、今後実施できるよう検討。	町土木整備課	①平成27年度～ ②令和2年度～	継続 (一部新規)
3	JA共選所脇の 道路を入った曲 がり角	市川三郷町大塚1806付近	道路突き当たりのカーブの見通しが悪いため、カーブミラーの設置を希望する。	道路上で設置可能な場所がないため、私有地に設置できるか検討。	町土木整備課	令和元年度～	継続
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町防災課・土木整備課

令和2年度 大塚小通学路安全推進会議補足資料

※数字は、一覧表の番号と同じ

1 注意喚起のための設置（継続）

ホットボックス前の交差点

- ★交通量が多く、危険喚起の必要がある。看板が生け垣で見えない。
(地図①)



2 フェンスまたはガードレール等の設置（継続）


道林踏切を越えて県営三珠団地に向かう途中付近（道林）

- ★ガードレールがない区間、落下の危険あり。（地図②）

別方向から



団地方向



踏切方向



【市川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	新規／継続
1	県道四尾連湖公園線	学園橋交差点	交差点に待避場所がない。側溝にふたがない。道路端に雨が降ると水がたまる。それをよけようとする道路中央にはみ出し自動車等との接触が心配。	①グリーンベルト、ポストコーンを設置済み。 ②関係機関と必要な対策について検討。	①山梨県 ②町土木整備課	平成27年度～	継続 (一部新規)
2	県道四尾連湖公園線	学園橋交差点周辺	横断歩道など、白線が消えかかっている。	①消えかかっている白線、マークの引き直し。 ②横断歩道を更新。(他地区についても、消えかかっている横断歩道があれば更新。)	①山梨県 ②警察署	令和2年度～	新規
3	県道四尾連湖公園線	市川南幼稚園前交差点	特に通勤時間帯の交通量が多く。横断するのに危険。左折する車に児童が巻き込まれそうで心配。今年度も自動車事故が登校時間帯にあった。	①現地を確認し、三角形部分にグリーンベルトの表示を検討。 ②取締りの重点地区になっているため通学時間帯のパトロールの強化を検討。	①山梨県 ②警察署	令和2年度～	新規
4	町道	坂本踏切付近	道路に木が垂れ下がっており、通行の妨げとなっている。	定期的に伐採しているが、根本が民地のため、所有者にも声掛けして伐採していく。	町土木整備課	令和2年度～	新規
5	町道	学園橋交差点周辺	雨が降ると学園橋の交差点の電柱付近(町道側)に水がたまり、児童がよけて登校している。	現地確認し、対策を検討。	町土木整備課	令和2年度～	新規
6							
7							
8							
9							
10							

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鮎沢警察署、市川三郷町防災課・土木整備課

R 2 市川小学校 交通上の危険箇所

別添資料 写真 番号1 番号2 番号5



R2 市川小学校 交通上の危険箇所

別添資料 写真 番号3



R2 市川小学校 交通上の危険箇所

別添資料 写真 番号4



対策一覧表

【市川南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	新規／継続
1	県道市川大門鵜沢線→町道へ移管	北部消防署西の県道市川大門鵜沢線と市川バイパス繋ぐ道路のT字の交差点	交通量が多いうえ、人家の塀の影になり車から横断歩道が見えにくく、児童生徒の横断時に危険を感じる。	横断者用のカーブミラーを設置済み。 その他の対策についても検討。	町土木整備課	平成27年度	継続
2	県道市川三郷身延線	ホテルニューオオギ前の信号	制限スピードオーバーの車が相変わらず多く、時には信号無視して通過する車もあり横断時非常に危険である。	取締りの継続、強化。	警察署	平成27年度～ 対策実施中	継続
3	県道市川三郷身延線	入地区から県道に出る横断歩道	入地区から県道に出て、歩道側に渡る横断歩道が下り坂のカーブに設けられているため、自動車はスピードが出た状態で、ここにさしかかる。そのため横断歩道の手前で止まりにくい。信号もないので、歩行者が県道を横断するとき危険である。	①「横断歩道あり」の区画線整備の検討。 ②継続的な通学時間帯の取締りの実施。	①山梨県 ②警察署	令和2年度～	新規
4	町道	黒沢交差点から池尻にかけて	道路全体が老朽化しており所々にできた凸凹の水たまりで、降雨時には泥水がはねるなどの被害が児童生徒から報告されている。	現地確認は済んでおり、今後実施できるよう検討。	町土木整備課	平成29年度～	継続
5	南興セラミック裏の新川土手	山王橋から踏切までの南興セラミック側の土手	夏場、道路の両側の雑草が児童の背丈より大きく茂る。今年度は既に除草作業がすすんでいるが、定期的な作業を継続していただきたい。また、人家がなく、防犯灯も少ない。	継続した除草作業の実施。 (河川担当)	山梨県	令和元年度～	継続
6							
7							
8							
9							
10							

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鵜沢警察署、市川三郷町防災課・土木整備課

1. 北部消防署西のT字の交差点



2. ホテルニューオオギ前の信号



3. 入地区から県道に出る横断歩道



4. 黒沢交差点から池尻にかけて



5. 山王橋から踏切までの土手



対策一覧表

【市川東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	新規／継続
1	県道四尾連湖公園線	帯那地区から清水地区の間	・住居地から学校まで坂道が続き、見通しも悪い。(一部山道を通学路として活用している。) ・四尾連湖が校区内にあるため観光客も多く、スピードを出す車も多い。 ・県道部分は、5月中旬頃から9月ころまで、草木が生い茂り、車道に入り込む。	①継続した除草作業の実施。 ②部分部分に減速マークの表示を検討。 ③継続的に取締りを実施する。	①②山梨県 ③警察署	①③平成27年度～対策実施中 ②令和2年度～	継続
2	県道四尾連湖公園線	市川東小学校前	・カーブの為見通しが悪く、学校前の横断歩道が車の運転手から分かりにくい。 ・横断歩道やその手前のダイヤモンドの白線が消えかかっており、確認しづらい。また、より分かりやすくするために、道路に「横断歩道あり」等の表示が欲しい。	ダイヤモンドと「横断歩道あり」の表示。	山梨県	令和2年度～	新規
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鵜沢警察署、市川三郷町防災課・土木整備課

「対策一覧表」参考写真

①



②



- ・住居地から学校まで坂道が続き、見通しも悪い。
（一部山道を通学路として活用している。）
- ・四尾連湖が校区内にあるため観光客も多く、スピードを出す車も多い。
- ・県道部分は、5月中旬頃から9月ころまで、草木が生い茂り、車道に入り込む。

③-1



③-2



- ・カーブの為見通しが悪く、学校前の横断歩道が車の運転手から分かりにくい。
- ・横断歩道やその手前のダイヤモンドマークの白線が消えかかっており、確認しづらい。
- ・より分かりやすくするために、道路に「横断歩道あり」等の表示が欲しい。

対策一覧表

【六郷小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	新規／継続
1	主要地方道 市川三郷身延線	コメリ前	六郷IC開設に伴い交通量の増加、速度の超過が散見されます。カーブのため車道から歩行者が見えづらく横断歩道を渡る児童が危険。	現在カーブ区間の拡幅の検討をしていおり、現状では、大型車等も増えているので何か対策を検討。	山梨県	令和元年度～	継続
2	主要地方道 市川三郷身延線	コメリ前～JA西八代	歩道が狭く、マウントアップ方式なので通行しづらく、地域の方も車道を自転車で通行します。フラット化を要望。	令和2年度、JA西八代から工事を実施。	山梨県	平成27年度～	継続
3	主要地方道 市川三郷身延線	岩間6818(池田団地付近)	県道市川三郷身延線の上手方橋横断歩道は、交通量の増加、速度の超過が散見されます。登下校時に横断する児童が危険。道路に注意喚起の表示を要望。	①注意喚起の方法について、現地を確認し対策を検討。 ②取締りの強化、継続した取締りを実施。	①山梨県 ②警察署	平成27年度～	継続
4	町 道	郡内屋酒店～原踏切	郡内屋酒店と原の踏切の間は、道幅が狭く集団登校の際、車をよけきれない。警察官の立番や交通規制について引き続き検討願いたい。また、郡内屋酒店～T字路までの間の歩道も含めた道路拡幅工事の計画も継続願いたい。	①引き続き、警察官の立番や交通規制について検討。 ②道路拡幅工事を計画をしており、早ければ令和3年度から施工開始。(歩道、待機場所も整備)	①警察署 ②町土木整備課	平成27年度～	継続
5	町 道	岩間2045(郡内屋前交差点)	信号機の押しボタンの後ろにブロック塀があり、待機する場所がない。				継続
6	町 道	農協横～土手への交差点	①農協横からの進入路が、左右が確認しづらく、見通しが悪い。道路工事により路面標示がとれてしまったか。 ②路面がでこぼこしていて水たまりが出来やすいので、舗装を要望。	①路面標示について検討。 ②現地確認は済んでおり、今後実施できるよう検討。	町土木整備課	①令和2年度～ ②令和元年度～	継続 (一部新規)
7							
10							

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町防災課・土木整備課

令和2年度六郷小学校 対策一覧表説明用写真(資料)

1 主要地方道 市川三郷身延線

コメリ前 (高橋医院前横断歩道)

○横断歩道ありなどの塗装、滑り止め塗装をお願いします。



2 主要地方道 市川三郷身延線

コメリ前～JA西八代

○歩道が狭く、マウントアップ方式のため通行しにくい。



3 主要地方道 市川三郷身延線

岩間6818(池田団地付近) ○注意喚起の表示を検討していただきたい。



○六郷ICより2キロ以内に
あるので、右のような大型の
看板を上手方橋横断歩道前
に設置願いたい。



○反対側車線にも
右同様の表示を
六郷中学校前から
設置願いたい。



4 町道 郡内屋酒店～原踏切



5 町道 岩間2045(郡内屋前交差点)



○子どもの待機場所が大変狭い状況です。



6 町道 農協横～土手への交差点

