

# 対策一覧表

## 【上野小学校】

| 番号 | 路線名              | 箇所名・住所                                      | 通学路の状況・危険の内容                  | 対策内容              | 事業主体     | 対策年度        |
|----|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 1  | 主要地方道<br>笛吹市川三郷線 | 芦川駅踏切                                       | 歩道がなく、車と接触する危険がある。            | 歩道のフラット化、踏切内の歩道設置 | 道路管理者（県） | H27年度歩道完了予定 |
| 2  | 町道<br>籠鼻川浦線      | 公文式三珠教室前の道路（市川バイパスから上野へ行く新道の終点から芦川駅入口交差点の間） | 歩道がなく、急なカーブが多いため、車と接触する危険がある。 | 歩道のある道路の新設        | 道路管理者（町） | H30年度完了予定   |
| 3  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 4  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 5  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 6  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 7  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 8  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 9  |                  |                                             |                               |                   |          |             |
| 10 |                  |                                             |                               |                   |          |             |

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、峡南建設事務所、鯉沢警察署、市川三郷町総務課・建設課