

通学路における交通安全の確保

[通学路緊急合同点検 危険箇所 5箇所]

いちかわ
市川三郷町 市川小学校



凡例	国 道	通学路 (学校指定)
	県 道	危険箇所
	その他	




山梨県 市川三郷町 市川小学校校区（通学路緊急合同点検 危険箇所）

国道140号(市川三郷町)



標準横断面図



幅員の狭い歩道が拡幅され、自転車とのすれ違いも可能となり、安全な通行が確保される。



対策箇所

歩道が狭いうえに中高生の自転車の通行が多く、通学児童との接触が危険。

<対策メニュー> (H24予備費)
歩道拡幅 L=300m【山梨県】

凡例	国道	通学路（学校指定）
	県道	危険箇所
	その他	


至 中央市

山梨県 市川三郷町 市川小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

(主)市川三郷富士川線(市川三郷町)



標準横断面図



- ・スピードを出す車両が多いが、歩道に段差があったり、老朽化しており、危険。
- ・また、歩道がない区間の路肩は、側溝が老朽化しており危険。

<対策メニュー> (H24予備費)
歩行空間の整備 L=150m
(水路改修による歩行空間の確保)【山梨県】

老朽化した歩道及び側溝が改修され、安全な歩行通行が確保される。

凡 例

— : 国道	--- : 通学路 (学校指定)
— : 県道	○ : 危険箇所
— : その他	